



VODOVODY A KANALIZACE HODONÍN, A.S.  
Ing. Martina Škodáková  
Purkyňova 2  
695 11 HODONÍN

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
2/Šk/2017/2299 / 30.05.2017

NAŠE ZNAČKA  
PM032666/2017-203/Kr

VYŘIZUJE  
Mgr. Ondřej Kruml  
+420 541 637 348  
kruml@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno 18.07.2017

## Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. - podnět ke změně stanoviska správce povodí k stanovení DP Uherský Ostroh

### - sdělení -

Obdrželi jsme váš návrh ke změně stanoviska správce povodí č.j. **PM040716/2015-203/Kr** z **21.9.2015** k návrhu stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh pro těžbu štěrkopísku (František Jampilek). Žádost byla doplněna o hydrogeologická vyjádření: „Uherský Ostroh 2, těžba a úprava štěrkopísku a ovlivnění jímacích území Bzenec. - Znalecký posudek.“ (GEOtest, a.s.; 11/2016) zpracovaný na objednávku KrÚ Jihomoravského kraje & „Odborné vyjádření k hydrogeologické dokumentaci v procesu EIA ... Uherský Ostroh - těžba štěrkopísku.“ (RNDr. Josef V. Datel, Ph.D.; 10/2015) zpracovaný na objednávku VaK Hodonín, a.s. Podnět je odůvodněn Metodickým pokynem 20380/2016-MZE-15120 k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčeného vodního útvaru.

Předmětem uvedeného stanoviska bylo pouze stanovení dobývacího prostoru (DP) a nikoliv vlastní těžba. Uvedené stanovisko vzniklo v září 2015, kdežto metodický pokyn MZE k posuzování ovlivnění vodních útvaru (VÚ) byl vydán v dubnu 2016 s účinností od 1.5.2016. Záměr těžby na dané lokalitě s otevřením hladiny podzemní vody určitě nepovažujeme za vhodný a rozhodně nepopíráme prioritu kvantitativního a kvalitativního zajištění vodních zdrojů pro zásobování obyvatel pitnou vodou, předložené hydrogeologické posudky ale nepřinášejí žádné nové relevantní informace. Jde o další z mnoha posudků zpracovaných k problematice vlivu těžby v této lokalitě na vodní zdroj Bzenec-komplex. Stanovení DP je administrativním aktem vymezení plochy s určitým druhem územní ochrany, která má zabránit znemožnění nebo ztížení dobývání ložiska. Podle zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon) sice stanovením DP vzniká těžební organizaci oprávnění ale nikoliv nárok k dobývání ložiska. Samotné stanovení DP nemůže mít vliv na stav VÚ a tvrzení, že stanovení DP může zhoršit stav VÚ, by bylo ze strany těžební organizace snadno napadnutelné. Zdůrazňujeme, že i pokud by přes všechny rozpory došlo Obvodním báňským úřadem ke stanovení dobývacího prostoru stále ještě zbývá před zahájením těžby nezbytné povolení hornické činnosti a schválení Plánu otvírky, přípravy a dobývání ložiska.

### **informace o vodních útvarech v místě záměru:**

vodní útvar povrchových vod

#### **MOV\_1390 Morava od toku Olšava po tok Radějovka**

hodnocení podle Plánu dílčího povodí Moravy 2016-2021

- kvantitativní stav: nedosažení dobrého stavu (problémové faktory - benzo-a-pyren, fluoranten, nikl)
- ekologický stav: střední

vodní útvar podzemních vod

**16510 - Kvartér Dolnomoravského úvalu**

hodnocení podle Plánu dílčího povodí Moravy 2016-2021

- kvantitativní stav: nevyhovující

- chemický stav: nevyhovující (problémové faktory - dusičnany, pesticidy, znečišť. látky)

V tomto případě nepovažujeme za odůvodněné měnit z vlastního popudu stanovisko ke stanovení DP. Pokud budou jasné objektivní důvody k předpokladu negativních důsledků těžby na VZ Bzenec-komplex, jsme jako správce povodí jednoznačně na straně ochrany vodního zdroje. Nelze ale odmítání záměru stavět na apriorním nesouhlasu a hledání zástupných problémů. I princip předběžné opatrnosti by měl být uplatňován přiměřeně s racionálními limity. Pokud jsou objektivní důvody k předpokladu, že může záměrem dojít ke zhoršení stavu vodního útvaru, je určitě možné v případném dalším kroku schvalování těžbou na lokalitě Uherský Ostroh požadovat posudek Odboru hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, kde lze očekávat jednoznačně objektivní přístup. Pro skutečně efektivní ochranu VZ Bzenec-komplex před současným záměrem těžby i těmi případnými budoucími doporučujeme co nejdříve zahájit přípravu revize jeho ochranných pásem se stanovením území s vymezením území s výslovně nepřipustnou těžbou nerostných surovin nebo terénních úprav s odkrytím hladiny podzemní vody, tam kde se prokáže vysoké riziko ohrožení jímacích území tohoto vodního zdroje. Současné vnější ochranné pásmo (pásmo hygienické ochrany 2b) vyhlášené v roce 1989 (ONV Hodonín č.j. Vod-1299-1985/1989/Ku-235) zahrnuje mimo jiné intravilán části Veselí nad Moravou, velké části Uherského Ostrohu a Moravského Písku. V tomto rozsahu je praktická ochrana takto významného vodního zdroje obtížně uhájitelná.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-  


**Ing. Pavel Biza**

vedoucí útvaru správy povodí