



Dubňany 2023

PÍSEMNÝ ZÁZNAM

o provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou podle ČSN 73 0873

Kontrola je provedena v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti. Kontroly jsou prováděny dle normy ČSN 73 0873 "Požární bezpečnost staveb - ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU", kterou vyhláška stanoví. Kontrola je prováděna v četnosti 1 za rok.

1. Identifikace: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl B vložka 1168

2. Objekt: Specifikace objektu s kontrolovaným zařízením na zásobování požární vodou:

veřejný vodovod

Umístění objektu (obce):

Dubňany

3. Zdroj vody: Zdroj vody pro zařízení pro zásobování požární vodou:

veřejný vodovod

4. Odběrné místo: Vnější odběrné místo

Typ odběrného místa:

PH + NH

Počet odběrných míst:

35

5. Datum kontroly: 19.07.2023

6. Provedl: Petr Lačňák

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín

Použité zkratky:

OM	odběrné místo požární vody
PH	podzemní hydrant
NH	nadzemní hydrant
p	tlak při max. průtoku
Q	průtok (max. pro daný nástavec)
p1	hydrodynamický přetlak

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Císlo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
1.	Jarohněvice č.p. 419 (napr. Skláry pravá strana)	PH	0,34	0,02	8,8
2.	Jarohněvice č.p. 1486 (v zeleném vedle č.p. 938)	PH	0,54	0,03	9,2
3.	Ul. Nádražní (u vjezdu do pily)	PH	0,53	0,07	28,7
4.	Ul. Nádražní č.p. 1431 (před RD v chodníku)	PH	0,39	0,04	14,3
5.	Ul. Nádražní č.p. 967	PH	0,39	0,03	9,4
6.	Ul. Nádražní č.p. 327 (krajní dům v zeleném)	PH	0,43	0,05	18,5
7.	Ul. Nádražní vedle RD č.p. 23/47 (v chodníku)	PH	0,39	0,02	9,3
8.	Ul. V. Nezvala vedle RD č. .p. 1417 (v zeleném)	PH	0,44	0,02	9,4
9.	Ul. Fr. Vlacha č.p. 727 (v zeleném)	PH	0,44	0,02	6,8
10.	Ul. Fr. Vlacha vedle RD č.p. 691 (v zeleném)	PH	0,43	0,03	8,4

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti podzemních hydrantů

Objekt (obec)	Dubňany	Celkový počet hydrantů:									
		35									
Provedená kontrola		Značení hydrantů									
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2.	Hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
3.	Výtokové hrdlo a ozuby bez závad: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) funkční b) nefunkční	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
5.	Hydrant je řádně osazen: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Císlo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
11.	Ul. Hornická č.p. 1396 (v zeleném)	PH	0,4	0,05	22,6
12.	Ul. Hornická bok bytovky č.p. 1007 (u vjezdu v zeleném)	PH	0,4	0,05	17,3
13.	Ul. Hornická č.p. 1085 (v zeleném)	PH	0,41	0,04	17,2
14.	Ul. Havlíčkova č.p. 1035/16 (v zeleném)	PH	0,39	0,03	10,9
15.	Ul. Palackého u kraj. domu č.p. 937 (v zeleném v zatáčení)	PH	0,38	0,03	10,7
17.	Ul. Palackého č.p. 1146 (křiž. s ul. Hornická)	PH	0,39	0,04	13,9
18.	Malá Strana č.p. 63/147 (vedle obchodu v silnici)	PH	0,3	0,04	12,1
19.	Ul. Jos. Chludíla(křiž s ul. Příční)	PH	0,28	0,02	9,7

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti podzemních hydrantů

Objekt (obec)	Dubňany	Celkový počet hydrantů:		35							
Provedená kontrola		Značení hydrantů									
		11.	12.	13.	14.	15.	17.	18.	19.		
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A		
2.	Hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A		
3.	Výtokové hrdlo a ozuby bez závad: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A		
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) funkční b) nefunkční	A	A	A	A	A	A	A	A		
5.	Hydrant je řádně osazen: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A		

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Císlo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
21.	Ul. Hodonínská naproti č. 907 (přes ulici u hřiště)	PH	0,3	0,03	7,6
22.	Ul. Nová č.p. 5/1124 (křiž. s ul. U Mlýna)	PH	0,4	0,03	9,6
23.	Ul. Sportovní č.p. 1308 (křiž s ul. Za Stadionem)	PH	0,4	0,03	7,9
24.	Ul. Vítězství č.p. 777 (v zeleném)	PH	0,4	0,02	7,4
26.	Ul. Mírová č.p. 879 (v zeleném)	PH	0,35	0,03	7,1
27.	Ul. Polní krajní dům č. 1640 (v zeleném)	PH	0,34	0,02	7,3
28.	Ul. Hodonínská č.p. 1359 (v zeleném naproti č.p. 500)	PH	0,35	0,04	15,4
29.	Ul. Na Dílech č.p. 343 (348) (v chodníku)	PH	0,29	0,02	7,2

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti podzemních hydrantů

Objekt (obec)	Dubřany	Celkový počet hydrantů:		35						
Provedená kontrola		Značení hydrantů								
		21.	22.	23.	24.		26.	27.	28.	29.
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne	A	A	A	A		A	A	A	A
2.	Hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne	A	A	A	A		A	A	A	A
3.	Výtokové hrdlo a ozuby bez závad: a) ano b) ne	A	A	A	A		A	A	A	A
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) funkční b) nefunkční	A	A	A	A		A	A	A	A
5.	Hydrant je řádně osazen: a) ano b) ne	A	A	A	A		A	A	A	A

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Číslo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
31.	1. Máje č.p. 575 (v zeleném)	PH	0,24	0,02	6,8
33.	Jarohněvice za č.p. 348	PH	0,5	0,04	14,1
35.	Hodonínská ul. č.p. 917 (konc. u ČSPHM)	PH	0,3	0,03	16,5

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti podzemních hydrantů

Objekt (obec)	Dubňany	Celkový počet hydrantů:			35					
Provedená kontrola		Značení hydrantů								
		31.		33.		35.				
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne	A		A		A				
2.	Hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne	A		A		A				
3.	Výtokové hrdlo a ozuby bez závad: a) ano b) ne	A		A		A				
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) funkční b) nefunkční	A		A		A				
5.	Hydrant je řádně osazen: a) ano b) ne	A		A		A				

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Císlo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
16.	Ul. Palackého č.p. 1063 (v zeleném)	NH	0,39	0,04	15,2
20.	Ul. Hodonínská č.p. 314/72 (v chodníku)	NH	0,4	0,04	19,4
25.	Ul. Mírová č.p. 1112 (v zeleném)	NH	0,35	0,01	5,2
30.	Ul. Na Močidlech č.p. 1655 (v zeleném u stodoly)	NH	0,35	0,03	18,3
32.	Mezi okna Macek a Sítotiskem (směr Mutěnice)	NH	0,49	0,06	33
34.	Trmíny na konci v křižovatce	NH	0,35	0,02	6,9

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti nadzemních hydrantů

Objekt (obec)	Dubřany	Celkový počet hydrantů:						35 (6 NH)			
Provedená kontrola		Značení hydrantů									
		16.	20.	25.	30.	32.	34.				
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A				
2.	Uzavírací ventil je: a) funkční b) nefunkční	A	A	A	A	A	A				
3.	hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A				
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A				

ZÁVĚR

z provozní kontroly zařízení na zásobování požární vodou provedené ve smyslu vyhl. č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti. Měření průtoku a tlaku proběhlo na zařízení k tomuto účelu uzpůsobeném - TESTHYDRANTU HT - 80.

V objektu (obci):

Dubňany

Veřejný vodovod

Kontrola dne:

19.07.2023

Předmět kontroly:

Kontrola zařízení pro zásobování požární vodou byla provedena jako provozní periodická kontrola v rozsahu stanoveném normativními předpisy zejména ČSN 73 0873. Kontrolované zařízení na zásobování požární vodou je funkční.

Popis stavu.

Kontrolováno bylo zařízení na zásobování požární vodou v obci Dubňany s vnějšími odběrnými místy. Zařízení je napájeno z veřejného vodovodu . Celkové provedení zařízení, průtokové a tlakové parametry odběrných míst odpovídají ustanovení technických předpisů.

Zjištěné závady:

1. x
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Zpracoval:

Ing. Petr Suchý

**Razítko a podpis: Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
595 11 Hodonín**