



Mutěnice 2023

PÍSEMNÝ ZÁZNAM

o provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou podle ČSN 73 0873

Kontrola je provedena v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti. Kontroly jsou prováděny dle normy ČSN 73 0873 "Požární bezpečnost staveb - ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU", kterou vyhláška stanoví. Kontrola je prováděna v četnosti 1 za rok.

1. Identifikace: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl B vložka 1168

2. Objekt: Specifikace objektu s kontrolovaným zařízením na zásobování požární vodou:

veřejný vodovod

Umístění objektu (obce):

Mutěnice

3. Zdroj vody: Zdroj vody pro zařízení pro zásobování požární vodou:

veřejný vodovod

4. Odběrné místo: Vnější odběrné místo

Typ odběrného místa:

PH+NH

Počet odběrných míst:

28

5. Datum kontroly: 11.05.2023 a 24.1.2024

6. Provedl: Petr Lačňák

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín

Použité zkratky:

OM	odběrné místo požární vody
PH	podzemní hydrant
NH	nadzemní hydrant
p	tlak při max. průtoku
Q	průtok (max. pro daný nástavec)
p1	hydrodynamický přetlak

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Císlo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
3.	Pelcova č.p. 511 (v silnici)	PH	0,46	0,05	21,7
4.	Ke Trojici č.p. 748 (v silnici)	PH	0,36	0,01	7
5.	Nová Čtvrť č.p. 674	PH	0,32	0,03	15
6.	Zahradní č.p. 885	PH	0,48	0,04	18,7
8.	Slovácká č.p. 8	PH	0,5	0,05	25,4
10.	Bměnská č.p. 482 (ul. Prostřednice)	PH	0,44	0,05	22,8

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti podzemních hydrantů

Objekt (obec)	Mutěnice	Celkový počet hydrantů:								28
Provedená kontrola		Značení hydrantů								
				3.	4.	5.	6.	8.	10.	
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne			A	A	A	A	A	A	
2.	Hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne			A	A	A	A	A	A	
3.	Výtokové hrdlo a ozuby bez závad: a) ano b) ne			A	A	A	A	A	A	
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) funkční b) nefunkční			A	A	A	A	A	A	
5.	Hydrant je řádně osazen: a) ano b) ne			A	A	A	A	A	A	

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Císlo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
12.	Brněnská naproti č.p. 218 (obchod)	PH	0,42	0,04	18,5
13.	Havlíčková č.p. 647	PH	0,45	0,01	5,4
14.	Hodonínská č.p. 965	PH	0,38	0,04	17,1
17.	Pod Topoly	PH	0,5	0,06	25,4
18.	Školní č.p. 886	PH	0,42	0,05	20,2
19.	Jižní č.p. 811	PH	0,29	0,01	5,1
20.	Nedělní č.p. 1029	PH	0,29	0,03	17,5

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti podzemních hydrantů

Objekt (obec)	Mutěnice	Celkový počet hydrantů:								28	
Provedená kontrola		Značení hydrantů									
		12.	13.	14.			17.	18.	19.	20.	
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne	A	A	A			A	A	A	A	
2.	Hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne	A	A	A			A	A	A	A	
3.	Výtokové hrdlo a ozuby bez závad: a) ano b) ne	A	A	A			A	A	A	A	
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) funkční b) nefunkční	A	A	A			A	A	A	A	
5.	Hydrant je řádně osazen: a) ano b) ne	A	A	A			A	A	A	A	

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Císlo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
21.	Tržní č.p. 787	PH	0,47	0,05	23,6
23.	Okružní č.p. 1136	PH	0,45	0,05	24,4
24.	Moravská č.p. 799	PH	0,5	0,04	16,5
25.	Farní č.p. 793	PH	0,34	0,04	11

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti podzemních hydrantů

Objekt (obec)	Mutěnice	Celkový počet hydrantů:				28				
Provedená kontrola		Značení hydrantů								
		21.		23.	24.	25.				
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne	A		A	A	A				
2.	Hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne	A		A	A	A				
3.	Výtokové hrdlo a ozuby bez závad: a) ano b) ne	A		A	A	A				
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) funkční b) nefunkční	A		A	A	A				
5.	Hydrant je řádně osazen: a) ano b) ne	A		A	A	A				

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Císlo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
1.	Vinařská č.p. 261 (sklep)	NH	0,45	0,04	15,8
2.	Vinařská č.p. 347 (sklep)	NH	0,45	0,05	23,5
7.	Dubňanská č.p. 607	NH	0,47	0,04	17
9.	Slovácká naproti č.p. 22 (v zeleném)	NH	0,43	0,05	19,1
11.	Bměnská (u Hasičů)	NH	0,41	0,04	16,8
15.	Díly č. 1182	NH	0,39	0,04	18,9
16.	U zákl. školy (před vchodem)	NH	0,42	0,02	10,9
22.	Masarykova č.p. 174	NH	0,42	0,04	17,8
26.	Vinařská (u sklepu č. 455)	HH	0,4	0,03	11,3
27.	Vinařská (u sklepu č. 404)	NH	0,36	0,03	9,6

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti nadzemních hydrantů

Objekt (obec)	Mutěnice	Celkový počet hydrantů:									28
Provedená kontrola		Značení hydrantů									
		1.	2.	7.	9.	11.	15.	16.	22.	26.	27.
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2.	Uzavírací ventil je: a) funkční b) nefunkční	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
3.	hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Císlo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
28.	Platové	NH	0,39	0,03	8,8

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti nadzemních hydrantů

Objekt (obec)	Mutěnice	Celkový počet hydrantů:	28								
Provedená kontrola		Značení hydrantů									
		28.									
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne	A									
2.	Uzavírací ventil je: a) funkční b) nefunkční	A									
3.	hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne	A									
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) ano b) ne	A									

ZÁVĚR

z provozní kontroly zařízení na zásobování požární vodou provedené ve smyslu vyhl. č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti. Měření průtoku a tlaku proběhlo na zařízení k tomuto účelu uzpůsobeném - TESTHYDRANTU HT - 80.

V objektu (obci):

Mutěnice

Veřejný vodovod

Kontrola dne:

11.05.2023 a 24.1.2024

Předmět kontroly:

Kontrola zařízení pro zásobování požární vodou byla provedena jako provozní periodická kontrola v rozsahu stanoveném normativními předpisy zejména ČSN 73 0873. Kontrolované zařízení na zásobování požární vodou je funkční.

Popis stavu.

Kontrolováno bylo zařízení na zásobování požární vodou v obci Mutěnice s vnějšími odběrnými místy. Zařízení je napájeno z veřejného vodovodu . Celkové provedení zařízení, průtokové a tlakové parametry odběrných míst odpovídají ustanovení technických předpisů.

Zjištěné závady:

1. x
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Zpracoval:

Ing. Petr Suchý

Razítko a podpis:

Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín
7